## **АКТ** осмотра и проверки оборудования игровых площадок

г. Новый Уренгой

от «<u>5</u>» сентябрь 2023г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – Обидина Е.Н.,

Члены комиссии: Давидовская Н.В. – руководитель Учреждения

Сгибнева Е.В.-представитель некоммерческой организации.

Боровик С.Н.-представитель учреждения.

Провела осмотр игровой площадки:

в результате осмотра выявлено – поверхность твердая, утрамбованная, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни, посторонние предметы и др.). Отсутствует ударопоглощающее покрытие в местах расположения игрового и спортивного оборудования.

Перечень оборудования:

| <b>№</b><br>п/п | Наименование оборудования         | Выявленный дефект | Результат осмотра | Примечание |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1               | Спортивно-игровой комплекс        |                   | Повреждений нет   |            |
| 2               | Гимнастический городок 1063000051 |                   | Повреждений нет   |            |
| 3               | Детский игровой                   |                   | Повреждений нет   |            |
|                 | комплекс1063000050                |                   |                   | x 1,       |
| 4               | Песочница 5 штук                  |                   | Повреждений нет   |            |
| 5               | Комплекс игровой детский «Луна-1» |                   | Повреждений нет   |            |
| 6               | Веранда МФ 9.08.(6*3*2,5)         |                   | Повреждений нет   |            |
| 7               | Игровой домик МР 360 1380000076   |                   | Повреждений нет   |            |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Требуется обеспечить наличие ударопоглощающего покрытия в местах расположения игрового и спортивного оборудования. Дефекты оборудования не выявлены, оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно для дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Обилина Е.Н

Давидовская Н.В.

Боровик С.Н.

Сгибнева Е.В.

## Информация о проверке МБДОУ «ДС «Снегурочка»

на предмет безопасности оборудования детских площадок в соответствии с «ГОСТ Р 52301 – 2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», утвержденным приказом Росстандарта от 24 июня 2013 г. № 182-ст.

05.09.2023 г.

1. Комиссия, в составе председателя Обидина Екатерина Николаевна и членами комиссии, Давидовская Н.В.-руководитель учреждения, Сгибнева Е.В.-представитель некоммерческой организации, Компаева А.Т.- представитель родительской общественности, провела проверку игровых площадок на территории ДОУ, в состав которой входят: Спортивно-игровой комплекс, Гимнастический городок 1063000051, Детский игровой комплекс1063000050, Комплекс игровой детский «Луна-1». Составлен акт проверки от 05.09.2023г.

## 2. Статистическая часть

| ДОО  | Период когда проводилась проверка (с - по)                  | Наличие в ДОО актов ежегодного основного осмотра детских площадок, по состоянию на 07.07.2023г. | Периодичность проверок в ДОО (с указанием вида проверки) | Наличие журнала в ДОО о ежедневном осмотре детских площадок. | Наличие<br>журнала о<br>проведении<br>инструктажа<br>воспитателей<br>на рабочем<br>месте. |
|--|---|---|--|--|---|
| Муниципальное бюджетное дошкольное                   | Ежедневно<br>с 07.00 до<br>07.30                            |   | -Регулярный визуальный осмотр – ежедневно.               | В наличии  | В наличии   |
| образовательное учреждение «Детский сад «Снегурочка» | 05.09.2023г.<br>15.11.2023г.<br>24.01.2024г.<br>28.03.2024г | 3   | -Функциональный осмотр – 1 раз в квартал.                |  |   |
|  | 31.05.2024г.  |   | -Ежегодный основной осмотр – 1 раз в год.                |  |   |

## 3. Аналитическая часть.

Игровые площадки расположены на территории дошкольного образовательного учреждения. На каждой площадке имеется место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, лазание), песочницы (в зимнее время — закрыты специальными крышками). Игровые площадки соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности, требованиям действующего СанПиН. Вся территория площадки имеет ровное песчаное покрытие. Опасные предметы (камни, стекло, ветки и др.) отсутствуют. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок. Педагогический и учебно-вспомогательный персонал с правилами безопасности при проведении прогулок с воспитанниками ознакомлен; проходит инструктаж в установленные сроки с запись в соответствующем журнале.

Выявленные в ходе проверок неисправности устраняются в кратчайшие сроки. Оборудование с неисправностями огораживается сигнальной лентой. На оборудование с неисправностями, замечаниями воспитанники ДОУ не допускаются до полного устранения неисправности.

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.