

АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых площадок управляющим советом
МБДОУ «ДС «Снегурочка»

г. Новый Уренгой

от «10» сентября 2022г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – Обидина Екатерина Николаевна.,

Члены управляющего совета: Давидовская Н.В.-руководитель Учреждения

Сгибнева Е.В.-представитель некоммерческой организации

Компаева А.Т.- представитель родительской общественности.

Провела осмотр игровой площадки:


в результате осмотра выявлено – поверхность твердая, утрамбованная, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни, посторонние предметы и др.). Отсутствует ударопоглощающее покрытие в местах расположения игрового и спортивного оборудования.


Перечень оборудования:


№ п/п	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Спортивно-игровой комплекс		Повреждений нет	
2	Гимнастический городок 1063000051		Повреждений нет	
3	Детский игровой комплекс 1063000050		Повреждений нет	
4	Песочница 5 штук		Повреждений нет	
5	Комплекс игровой детский «Луна-1»		Повреждений нет	


Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Требуется обеспечить наличие ударопоглощающего покрытия в местах расположения игрового и спортивного оборудования. Дефекты оборудования не выявлены, оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно для дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:  Обидина Е.Н..

Члены комиссии:  Давидовская Н.В.

 Компаева А.Т.

 Сгибнева Е.В.

Информация о проверке МБДОУ «ДС «Снегурочка» на предмет безопасности оборудования детских площадок в соответствии с «ГОСТ Р 52301 – 2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», утвержденным приказом Росстандарта от 24 июня 2013 г. № 182-ст.

10.09.2022 г.

1. Комиссия, в составе председателя Обидина Екатерина Николаевна и членами комиссии, Давидовская Н.В.-руководитель учреждения, Сгибнева Е.В.-представитель некоммерческой организации, Компаева А.Т.- представитель родительской общественности, провела проверку игровых площадок на территории ДОУ, в состав которой входят: Спортивно-игровой комплекс, Гимнастический городок 1063000051, Детский игровой комплекс 1063000050, Комплекс игровой детский «Луна-1». Составлен акт проверки от 10.09.2022г.

2. Статистическая часть

Наименование ДОО	Период когда проводилась проверка (с - по)	Наличие в ДОО актов ежегодного основного осмотра детских площадок, по состоянию на 13.02.2023г.	Периодичность проверок в ДОО (с указанием вида проверки)	Наличие журнала в ДОО о ежедневном осмотре детских площадок.	Наличие журнала о проведении инструктажа воспитателей на рабочем месте.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Снегурочка»	Ежедневно с 7.00 до 8.00		-Регулярный визуальный осмотр – ежедневно.	В наличии	В наличии
	15.10.2022г. 11.11.2022г. 20.12.2022г. 15.01.2023г. 25.04.2023г.		-Функциональный осмотр – 1 раз в квартал.		
	31.05.2023г.		-Ежегодный основной осмотр – 1 раз в год.		

3. Аналитическая часть.

Игровые площадки расположены на территории дошкольного образовательного учреждения. На каждой площадке имеется место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, лазание), песочницы (в зимнее время – закрыты специальными крышками). Игровые площадки соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности, требованиям действующего СанПиН. Вся территория площадки имеет ровное песчаное покрытие. Опасные предметы (камни, стекло, ветки и др.) отсутствуют. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок. Педагогический и учебно-вспомогательный персонал с правилами безопасности при проведении прогулок с воспитанниками ознакомлен; проходит инструктаж в установленные сроки с записью в соответствующем журнале.

Выявленные в ходе проверок неисправности устраняются в кратчайшие сроки. Оборудование с неисправностями огораживается сигнальной лентой. На оборудование с неисправностями, замечаниями воспитанники ДОО не допускаются до полного устранения неисправности,

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.